

Les pluges i el deteriorament allarguen les obres de la plaça Catalunya

L'Ajuntament va acabar la setmana passada els treballs d'un dels costats del riu i aquests dies desviarà l'Onyar per començar a treballar-hi pròximament

El consistori preveu enllestir les reparacions a mitjans estiu

El consistori va deixar enllestides la setmana passada les reparacions en un dels costats de l'Onyar. El 17 de juny es van començar a traslladar les bigues cap al costat oposat de la plaça per preparar la segona part de la intervenció. Aquesta setmana es modificarà la mota de terra que desvia l'aigua del riu perquè els operaris i la maquinària puguin accedir a l'altra zona. Mentre es faci aquest canvi no s'executaran reparacions, ja que hi haurà risc que l'aigua entri a l'espai de treball. Una vegada completat el desviament del riu, l'Ajuntament calcula que encara caldran entre dues i tres setmanes per acabar l'actuació. Aquesta previsió queda condicionada a l'evolució del cabal de l'Onyar i a les dificultats que es puguin trobar a l'altre costat de la plataforma. La intervenció afecta aproximadament 120 de les prop de 340 bigues que sostenen la plaça, al voltant d'un 30% del total. Els treballs se centren en les peces que es troben en pitjor estat i tenen com a objectiu reforçar provisionalment l'estructura perquè la superfície pugui continuar funcionant amb normalitat. El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ja va advertir al març que l'actuació no solucionaria definitivament els problemes estructurals. «No estem curant la plaça, li estem posant unes crosses», va resumir durant una visita a les obres. La creixuda de l'Onyar ja havia obligat anteriorment a interrompre els treballs i reconstruir la mota de terra quan el riu va recuperar el cabal habitual. Aquest contratemps, les noves pluges i el mal estat de l'estructura han impedit complir la previsió d'acabar les obres abans de l'estiu. L'Ajuntament haurà d'afrontar més endavant una intervenció més ambiciosa perquè, com va reconèixer Font, «l'estructura no està sana». Les opcions passen per sanejar les bigues individualment o plantejar l'enderroc i la reconstrucció completa de la plataforma, una decisió que el govern municipal situa a anys vista. Mentre no acabin les reparacions, l'Ajuntament mantindrà vigents les mesures adoptades per reduir al màxim el pes que suporta l'estructura de la plaça. Entre aquestes hi ha les restriccions al pas dels vehicles més pesants, el trasllat d'alguns punts habituals de descàrrega i la prohibició d'estacionar-hi autobusos, una mesura que ha obligat a modificar el recorregut de la línia L6.

Font del document:

<https://www.diaridegirona.cat/girona/2026/06/22/les-pluges-deteriorament-allarguen-les-131573002.html>