

Ensurt per una fuga exterior de gas a Figueres

Els Bombers van detectar que faltava un tub en una instal·lació exterior i van precintat el punt afectat

Fins al lloc del succés s'hi va desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat, que va fer diverses comprovacions per localitzar l'origen de la fuga. Els efectius van observar que faltava un tub en el punt de l'escomesa i van tancar la clau de pas del carrer per aturar la sortida de gas. Una vegada controlada la fuga de gas, els Bombers van encintar la zona afectada i van derivar el cas a la companyia subministradora, que s'haurà d'encarregar de revisar i reparar la instal·lació.

Font del document:

<https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2026/07/14/ensurt-per-fuga-gas-figueres-132428514.html>