

Vessaments d'aigües residuals a la urbanització Mas Nou de Platja d'Aro encenen l'alerta ambiental

L'Ajuntament de Castell d'Aro actuarà per aturar l'aflorament de residus, que provindrien de fosses sèptiques

Segons explica el president de l'associació, Jaume Ramot, «les filtracions tenen l'origen en el mal funcionament i manteniment d'algunes fosses sèptiques». Aquest sistema de tractament és habitual a les urbanitzacions no connectades a la xarxa pública de clavegueram. Ramot remarca que el sistema és «perfectament vàlid sempre que se'n faci un manteniment adequat». El problema, afirma, apareix quan «les fosses no es buiden o no funcionen correctament, fet que provoca desbordaments d'aigües residuals». En aquest sentit, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, consultat pel Diari de Girona, explica que en tractar-se d'una urbanització no recepcionada, les actuacions de reparació d'aquests incidents corresponen als propietaris. Però precisa que hi ha excepcions; és el cas actual, quan afecta el medi natural. El consistori assegura que ha programat una visita amb els serveis tècnics municipals, una empresa externa i els serveis d'Aqualia per fer les avaluacions pertinents, pressupostar la reparació i executar l'actuació necessària. S'haurien detectat almenys quatre punts visibles on les aigües fecals afloren a la superfície i baixen pels carrers de la urbanització, segons l'entitat, que també afirma haver detectat «una riera on es veuen tovallolletes i restes d'aigües residuals», tot i que no han pogut determinar-ne l'origen exacte de l'abocament. A més assegura que la complexitat del cas és «esbrinar en quina parcel·la tenen el problema», ja que les aigües surten en llocs molt diversos, «des d'esquerdes fins a parcel·les o al mig del carrer». El Grup Natura Sterna relaciona aquesta problemàtica amb els resultats de les analítiques que, des de fa anys, es fan a diverses fonts a Castell d'Aro. Segons Ramot, aquestes anàlisis «han detectat reiteradament la presència de bacteris amb indicadors de contaminació fecal, motiu pel qual les fonts disposen de cartells advertint que l'aigua no és apta per al consum». L'entitat considera que la filtració d'aigües residuals al subsol pot afectar la qualitat dels aqüífers i dels cursos d'aigua, alterant els ecosistemes i perjudicant la fauna aquàtica. També alerta dels possibles riscos sanitaris derivats del contacte amb aigües residuals. L'Ajuntament afegeix que, malgrat que l'origen del problema es trobaria en una xarxa privada, actuarà d'ofici per evitar l'afectació i, tot seguit, seguirà al fil per cercar les responsabilitats corresponents. Segons el president del grup, el problema està estretament relacionat amb el model urbanístic del Mas Nou. En tractar-se d'una urbanització no connectada a la xarxa pública, la responsabilitat del manteniment de les fosses sèptiques recau en els propietaris dels habitatges. És per això que considera que la millor solució implica «connectar la urbanització a la xarxa pública de sanejament». El col·lectiu ecologista, però, subratlla que la seva funció és «posar en coneixement una problemàtica ambiental que considera greu i reclamar que les administracions competents actuïn per identificar l'origen dels vessaments i evitar que es continuï produint».

Font del document:

<https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2026/08/02/vessaments-daigues-residuals-mas-nou-132696091.html>