

Una nova avaria en una canonada d'aigua a la Bisbal d'Empordà deixa sense subministrament la ciutat

És la tercera ruptura en només dos dies de la instal·lació que és de fibrociment i té més de 40 anys

Una nova avaria en una canonada d'aigua a la Bisbal d'Empordà deixa sense servei la ciutat. Es tracta de la tercera ruptura que pateix aquesta canonada de fibrociment i que té més de 40 anys d'antiguitat. La incidència d'aquest dilluns ha provocat que el dipòsit, d'una banda, no rebés prou aigua i, de l'altra, que s'anés buidant progressivament. De seguida s'han mobilitzat camions cisterna que han portat aigua al dipòsit, però no ha estat suficient per abastir la demanda. Mentre duri aquesta avaria, l'Ajuntament ha previst camions cisterna amb aigua pels veïns que ho necessitin i que estarà al geriàtric municipal. A banda, el consistori té previst substituir la canonada per una de nova i ja s'ha licitat per 750.000 euros. A aquesta situació -habitual a la Bisbal d'Empordà- cal afegir-hi altres incidències recents, que no han permès garantir uns nivells suficients d'aigua al dipòsit municipal. En concret, a mitjans del mes de juny es van produir grans pèrdues d'aigua arran de la reparació de la canonada de distribució, que és la que connecta el dipòsit a la xarxa d'abastament pel carrer Canigó i que també es troba en procés de licitació. A això, s'hi afegeix tres avaries successives a la canonada d'impulsió, a banda de les patides aquests dos darrers dies, així com el consum d'aigua del dipòsit de Sant Pol per a l'extinció de l'incendi de les Gavarres. Durant tot aquest període, el dipòsit s'ha mantingut a nivells baixos i s'ha anat reomplint amb camions cisterna per mantenir el servei en la mesura del possible, segons informa l'Ajuntament de la Bisbal. El conjunt d'aquestes incidències ha dificultat de manera continuada la recuperació dels nivells òptims del dipòsit. En un comunicat, el consistori lamenta les molèsties que aquesta situació està ocasionant a la ciutadania, especialment en ple període estival. També ha confirmat que la companyia d'aigua treballa de manera ininterrompuda per reparar les avaries, recuperar el nivell del dipòsit i restablir el servei tan aviat com sigui possible. Un cop es recuperi la normalitat, i fins que finalitzin les obres de substitució de la canonada d'impulsió, l'Ajuntament demana a la ciutadania que faci un consum moderat d'aigua.

Font del document:

<https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2026/08/03/nova-avarie-canonada-daigua-bisbal-133063160.html>