

Urbanisme

Pla d'obres urgent per un esvoranc a Puigcerdà

Una fuita d'aigua amenaçava l'estabilitat del vial en una cruïlla de la primera corona al nucli antic

MIQUEL SPA
Puigcerdà

L'Ajuntament de Puigcerdà ha començat una actuació urgent al paviment del tram comprès entre el Carrer d'Ix i la Plaça Porta d'Espanya després de detectar un deteriorament del sòl provocat per una filtració d'aigua.

Els tècnics van alertar que aquesta situació podia suposar un

risc per a la circulació de vehicles i el pas de vianants.

Davant d'aquesta emergència, s'ha decidit actuar de manera immediata per reparar els danys i garantir unes condicions de seguretat adequades.

Els treballs, a càrrec de l'empresa A. Carbonell, inclouen la consolidació del terreny, la reparació del ferm i la millora general de la via.

Durant l'execució de les obres,



Els operaris treballen per reparar els desperfectes

els vehicles no podran circular pel Carrer d'Ix ni per la Plaça Manjoret, i l'Ajuntament recomana utilitzar itineraris alternatius. L'ens municipal assegura que treballa-

rà per minimitzar les afectacions i restablir la normalitat al més aviat possible.

L'Ajuntament ha agraït la comprensió i la col·laboració de la

ciutadania mentre es duen a terme aquests treballs, que són imprescindibles per mantenir la seguretat viària i la integritat del paviment. ■

Aj. Puigcerdà