

Pirineus Digital, 13/05/26

Crema el revestiment de fusta de la façana d'un habitatge en obres a Vilallobent, a prop de Puigcerdà

Fins al lloc de l'incident s'han desplaçat vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat

MAIG 14, 2026



Bombers treballant en l'incendi de la façana a Vilallobent / Bombers

REDACCIÓ (Puigcerdà).- Aquest dijous al matí, el Servei d'Emergències ha rebut l'avís, a les 10.16 h, per un incendi que s'ha declarat a l'exterior d'un habitatge en obres a Vilallobent, a Puigcerdà.



Bombers dalt de la cistella treballant en l'incendi / Bombers

Fins al lloc de l'incident s'hi ha desplaçat vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat i el foc ha cremat el revestiment de fusta de la façana, però no hi ha hagut afectació a l'interior de l'immoble.

Des del cos de bombers s'informa que no hi ha cap ferit i que tampoc s'ha vist afectada la coberta de l'edifici. Es treballa amb la hipòtesi que el foc s'ha ocasionat per uns treballs de soldadura que s'hi estaven realitzant.

A les 12 del migdia, la majoria d'efectius ja s'havien retirat i només quedava una dotació dels bombers que estava refrescant tota la façana i revisant els danys per fer el traspàs als propietaris.

Les dotacions activades han estat de les de Puigcerdà, Llívia, Bellver i Alp.