

Viure als Pirineus, 14/05/26

Un incendi a l'exterior d'un habitatge en obres a Vilallobent obliga a intervenir vuit dotacions dels Bombers

El foc ha afectat el revestiment de fusta d'un habitatge sense causar ferits ni danys estructurals interns.

L'avís del succés s'ha rebut a les **10.16 h**. El foc ha afectat principalment el revestiment de fusta de la façana exterior de l'immoble, però no ha arribat a penetrar a l'interior de l'habitatge ni ha malmès la coberta de l'edifici.

Segons les primeres valoracions del cos de bombers, no s'han hagut de lamentar ferits. La hipòtesi principal amb la qual treballen els equips d'emergència és que les flames s'haurien originat a causa d'uns treballs de soldadura que s'estaven duent a terme a la zona.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius dels parcs de **Puigcerdà, Llívia, Bellver de Cerdanya i Alp**. Cap al migdia, la majoria de les dotacions s'han retirat, deixant només un equip per realitzar tasques de refresc i supervisió dels danys abans de finalitzar la intervenció.