

Una avaria deixa la Bisbal d'Empordà sense subministrament d'aigua

La previsió inicial és que la reparació es pugui completar a mitja tarda i la recuperació seria progressiva



Reparació de l'avaría AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ.

Una avaria en una canonada de distribució situada al carrer Canigó, a l'altura del carrer Ramon Llull, ha deixat sense subministrament d'aigua la Bisbal d'Empordà. La incidència s'ha produït cap a dos quarts de cinc de la matinada. Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat recollit per l'ACN, inicialment s'ha intentat mantenir el subministrament mitjançant el bypass existent a la xarxa. Tanmateix, l'avaría s'ha localitzat en un punt situat per sobre d'aquest bypass, fet que ha obligat a tancar l'aigua a la sortida del dipòsit municipal per poder intervenir amb seguretat i reparar la incidència. I fonts del consistori avisen que l'afectació

és general a tot el municipi.

Es preveu que a mitja tarda la reparació s'hagi pogut completar. Tot i així, fonts de l'Ajuntament apunten que, un cop finalitzada la reparació, el servei es restablirà de manera progressiva.

Publicat a:

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2652922-una-avaría-deixa-la-bisbal-d-emporda-sense-subministrament-d-aigua.html>